

Resultat av statusklassning

Säveåns åtgärdsområde



Innehåll

- Kort bakgrund
- Resultat statusklassning Säveåns åtgärdsområde
- Sammanfattning






- Ekologisk status
- Kemisk status
- Ekologisk potential för kraftigt modifierade vatten (KMV)



- Kemisk status
- Kvantitativ status



Ekologisk status



Kemisk status



45 prioriterade ämnen



God




Uppnår ej god



Ekologisk status

Säveåns åtgärdsområde


2019



Konnektivitet

(Vandringshinder)



Uppströms och nedströms



2013


Övergödning Näringsämnen

2019




Försurning

pH




Kemisk status

- PBDE och kvicksilver:
Överallt överskridande
- PFOS och PAH:er:
Nedre delarna av Säveån
- TBT:
Mjörn samt vid mynningen
till Mjörn



Kemisk och kvantitativ status för grundvatten



Sammanfattning av statusklassning

- Övervägande måttlig ekologisk status i Sävveåns åtgärdsområde
- Problem med långsgående konnektivitet huvudanledning till sämre än god status.
- Finns övergödningssproblem i norra delarna av åtgärdsområdet.
- En del påverkan från försurning, men kalkning har god effekt.
- Förutom PBDE och kvicksilver finns förhöjda halter av PFOS, PAH:er och TBT i åtgärdsområdet.
- Den kemiska och kvantitativa statusen för grundvattnet är enligt nuvarande kunskap god.



Nytt åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer

- Vattenmyndigheten håller på att ta fram nytt åtgärdsprogram och förslag till miljökvalitetsnormer.
- Detta ska ut på samråd under november 2020 till april 2021 → då kommer vi ut och pratar mer status, åtgärder och MKN med er.



Tack!

